



Neue **BU** Super-Kits für BMW

Sehr geehrte Damen und Herren,

da in der Vergangenheit immer wieder zahlreiche Probleme bei verschiedenen BMW-Motoren aufgetreten sind, bieten wir ab sofort folgende BU Super-Kits mit dem entsprechenden Ölabscheider an:

125850SUPERKIT
125850MONSUPERKIT

127692SUPERKIT
127692MONSUPERKIT

127768SUPERKIT
127768MONSUPERKIT



Der Ölabscheider ist ebenfalls in den entsprechenden Montage-Kits (siehe oben) enthalten. Die bisherigen Turbo-Kits zu diesen Artikelnummern werden durch diese 3 Super-Kits ersetzt.

Das betrifft folgende Motorcodes: N47 D20 A, N47 D20 C, M47N 204 D4, M47N 204 D5 und M47 D20 TU.

Bitte beachten Sie unsere Empfehlung, diesen Ölabscheider beim Wechsel des Turboladers ebenfalls zu wechseln. Der defekte Ölabscheider ist oft die Ursache für Ölundichtigkeiten am Turbolader.

Bitte informieren Sie auch Ihre Kunden über diese Veränderung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr **BU** Turbo Team