

ContiTech

Zahnriemen Kit CT 979K3 für Ford/Volvo 2,5 Ltr. diverse Modelle ab 2004

Fehlerbild:

Die gelieferte Spannrolle im Kit ist anders ausgeführt als die im Fahrzeug bisher verbaute Rolle. (Exzenterverstellung bis zur Zeigerfluchtung mittels Inbusschlüssel)

Fehlerursache:

Die neue Ausführung muss lt. Hersteller bei Riemenwechsel anstelle der bisherigen verbaut werden.

Fehlerbehebung:

Die neue Ausführung ist jetzt mit einem vormontierten Splint versehen und kann direkt eingebaut werden. Nach Montage aller Komponenten wird nur der Sicherungssplint gezogen und die Spannung stellt sich automatisch ein.



Abb. 1
Bisherige Rollenausführung



Abb. 2
Neue Ausführung