

Bitte berichtigen Sie folgende Daten entsprechend in Ihren Unterlagen:

OPEL			
Seite 960	Block 3	Motor G9T 720	08-33642-01 ist falsch, richtig ist die 08-33642-03
Seite 970	Block 1	Motor G9U 720	08-33642-01 ist falsch, richtig ist die 08-33642-03

KIA			
Seite 599	Block 5	Motor KRV6	81-35411-00 und 81-53409-00 sind falsch, richtig sind 81-34842-00 (2x) und 81-38342-00 (4x)

HYUNDAI			
Seite 570	Block 5	Motor G4EH	61-53225-00, 02-53225-03 und 01-53225-03 sind falsch, richtig sind 61-53865-00, 02-53865-01 und 01-53865-01

LANDROVER			
Seite 650	Block 2	Motor KV6	02-35355-01 und 71-35404-00 sind falsch, richtig sind 02-35355-02 und 71-39082-00

MITSUBISHI			
Seite 852	Block 4	Motor 4D56	Bitte ergänzen Sie den Zylinderkopfschraubensatz 14-55015-01