



SERVICE INFO



Designänderung

der Spannrolle 534 0168 10

Hersteller: Land Rover, MG, Rover

Modelle:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motoren:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Art-Nr.: 534 0168 10

OE-Nummer: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Bild 1: Links die alte Ausführung, rechts die neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 534 0168 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 links) und der neuen Version (Bild 1 rechts).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.