Informationen

Katalogfehler bei Kolben 005 26 00

In unserem Katalog KOLBEN/ZYLINDER/ASSEMBLIES 2010 hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Der Kolben 005 26 00 auf der Seite 642 – 646 hat die falsche Ringbestückung.
Im Anhang finden Sie die aktualisierten Katalogseiten.



OM 521 LA, .940, Euro 2, V 6 Diesel, 11946 cm³, 315 kW (428 PS), 17,25:1 Turbo, LLK, 4 Ventile, Motor-Nr. ... 091058 Actros 1996 ... 2000	KH 78,55 MT 16,25 MØ 92,9 GL 123,55	52 X 103 NB/T	T 3 IF CrK M 3 IWU Cr DSF 4 Cr	130,00	**005 26 00** 130 L 129 [130L114] RT KK AK C [001 23 00] [003 23 00]	**003 WN 37** A 150 C 164 F 1,15 H 10,12 L 258	**005 26 90** [003 23 90]
OM 521 LA, .940, Euro 3, V 6 Diesel, 11946 cm³, 315 kW (428 PS), 17,75:1							

Neue Produkte im TecDoc verfügbar

Selbstverständlich finden Sie unser Sortiment an MAHLE Original Turboladern auch auf der aktuellen TecDoc DVD 01/2011.

Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ab der TecDoc DVD 02/2011 auch folgende Produkte neu hinzugefügt werden: **Buchsen / Distanzscheiben / Kolben / Kolbenringsätze / Kurbelwellenlager / Lagerbuchsen / Nockenwellenlager / Pleuellager / Ventilführungen / Ventilsitzringe / Zylinderlaufbuchsen**

Sollten Sie noch keine TecDoc DVD erhalten haben, finden Sie diese bei www.tecdoc.de.