

... *be turbo!*



**TURBO-Tipp**  
FÜR DIE WERKSTATT

PKW

## SUPERKITS für BMW

Durch die immer wieder auftretenden Probleme bei verschiedenen BMW-Motoren bieten wir folgende BE Super-Kits **mit dem erforderlichen Ölabscheider** an:

| BE-Artikelnummern <b>ohne Rücklaufleitung</b> | BE-Artikelnummern <b>mit Rücklaufleitung</b> |
|---|--|
| 125850SUPERKIT                                | 125850SUPERKIT1                              |
| 125850MONSUPERKIT                             | 125850MONSUPERKIT1                           |
| 127692SUPERKIT                                | 127692SUPERKIT1                              |
| 127692MONSUPERKIT                             | 127692MONSUPERKIT1                           |
| 127768SUPERKIT                                | 127768SUPERKIT1                              |
| 127768MONSUPERKIT                             | 127768MONSUPERKIT1                           |



Der Ölabscheider ist ebenfalls in den entsprechenden Montage-Kits (siehe oben) enthalten.

Die bisherigen Turbo-Kits zu diesen Artikelnummern werden durch diese 3 Super-Kits ersetzt.

Das betrifft folgende Motorcodes: N47 D20 A, N47 D20 C, M47N 204 D4, M47N 204 D5 und M47 D20 TU.

Bitte beachten Sie unsere Empfehlung, diesen Ölabscheider beim Wechsel des Turboladers ebenfalls zu wechseln. Der defekte Ölabscheider ist oft die Ursache für Ölundichtigkeiten am Turbolader.

**Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrem Fahrzeugteile-Großhändler auf.**

**JETZT für unseren Technik-Informationssdienst „TURBO-Tipp“ auf [www.be-turbo.de](http://www.be-turbo.de) anmelden und informiert sein!**

ORIGINAL VOM  
HERSTELLER

TURBO LADER KITS RE M A N U FACTURE D ZUBEHÖR

ALLES  
ERHÄLTICH BEI  
IHREM GROßHÄNDLER

BE TURBO | Stand: 04.2016 | [www.be-turbo.de](http://www.be-turbo.de)

