

ContiTech

Zahnriemen Kit CT1088K2 für Audi, Seat, VW; diverse VW 2.0TFSI (S3, Cupra, GTI, R)

Problem:

Im Kit sind zwei bauähnliche Muttern M8 x 1,25 beigefügt. V31249 und V31211 (Bundmutter).

Ursache:

Es kommen werkseitig, je nach Hersteller und Baujahr, verschiedene Ausführungen (N01100845 – Sechskantmutter bzw. N10609203 – Bundmutter) zum Einsatz.

Lösung:

Für die Ausführung **ohne** Bundmutter muss die im Fahrzeug vorhandene Unterlegscheibe N01155813 (8,4x15x1,6) wiederverwendet werden.

Abb. 1
Bestückung Muttern
Kit CT1088K2



V31249

V31211



N 01155813

V56368