



**Bitte alle betreffenden
Seiten pro
Teilenummer
korrigieren**

Datum	REF	Produkt	KatalogNr.	OEM	Tafel	Motor	Kommentar
Jan-15	H1100/5	Hauptlager	CATGY1201	Hyundai	15	G6AT	nicht für diesen Motor
Jan-15	01-4040/4	Pleuellager	CATGY1201	Hyundai	15	G6AT	nicht für diesen Motor
Feb-15	H973/7	Hauptlager	CATGY1201	BMW	49	S50B32	richtig: H023/7
März-15	71-4055/6	Pleuellager	CATGY1201	Volvo	72	D16A/C/E	min. Gehäuseb. 116.792 anstelle 116.972
März-15	71-4378/5	Pleuellager	CATGY1201	Land Rover	9/11	42D/46D	min .Gehäusebohrung 58.750 anstelle 58.570
März-15	71-4378/5	Pleuellager	CATGY1201	Rover	22	42D	min .Gehäusebohrung 58.750 anstelle 58.570
Mai-15	A162/2	Anlaufscheibe	CATGY1201	Toyota	48/19	3ZZ-FE/4ZZ-FE	richtiges Gehäusemaß 69.750/70.000
Jun-15	71-4279/4	Pleuellager	CATGY1201	Citroën	47	RGX/RGY (XU10J2TE)	nicht für diese Motoren, richtig: 01-4298/4
Jun-15	71-4279/4	Pleuellager	CATGY1201	Peugeot	61	RGX/RGY (XU10J2TE)	nicht für diese Motoren, richtig: 01-4298/4