

Umrüstsatz hydraulische Spanneinheit 533 0097 10 und mechanischer Spannarm 533 0015 10 für BMW

Hersteller: BMW

Modell: E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4

Motoren:

E34 520, 525
E36 320, 323, 325, 328
E38 728
E39 520, 523, 525, 528, 530
E46 320, 323, 325, 328, 330
E53 3.0
E60 520, 525, 530
E61 520, 525, 530
E65 730
E66 730
E83 2.5, 3.0
Z3 2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4 2.2, 2.5, 3.0

Art-Nr.: 533 0015 10 (mech.)
 533 0097 10 (hydr.)

OE-Nr.:
 533 0015 10 11 28 1 427 252
 11 28 1 735 899
 11 28 1 748 832



Bild 1: 533 0015 10



Bild 2: 533 0097 10

Der mechanische Spannarm **533 0015 10** wurde in der Erstausrüstung durch einen hydraulischen Spannarm ersetzt.

Der Umrüstsatz **533 0097 10** beinhaltet alle notwendigen Teile zur Befestigung der hydraulischen Einheit sowie der Rolle (siehe **Bild 3**).

Eine entsprechende Montageanleitung liegt der Verpackung bei.



Bild 3: Lieferumfang 533 0097 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 08.2009 (ersetzt 06.2008)
INA 0022

Technische Änderungen vorbehalten
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*
 Fax: +49(0)6103-753-297
 INA-AS@Schaeffler.com
 www.Schaeffler-Aftermarket.de
 *4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

