

Designänderung der Spannrolle 531 0203 20

Hersteller:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modelle:	
Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motoren:	1.6, 2.0, 2.0i
OE-Nummern:	06A 109 479 (ersetzt) 06A 109 479 A (ersetzt) 06A 109 479 B (ersetzt) 06A 109 479 C (ersetzt) 06A 109 479 F (aktuell)
Art-Nr.:	531 0203 20




Bild 1: 531 0203 20 - bisherige Ausführung




Bild 2: 531 0203 20 - neue Ausführung

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde das Design der Spannrolle 531 0203 20 verändert. Die Service-Information zeigt die optischen Unterschiede der beiden Versionen von der Vorderseite (Front) und der Rückseite (Back) der beiden Spannrollen.

In der Übergangsphase der Umstellung kann es zu Mischbeständen kommen. Beide Spannrollen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.

Hinweis:

Das Spezialwerkzeug (OE-Nr. T10020) für das Verdrehen des Exzenters wird nicht mehr benötigt. Stattdessen verwenden Sie bitte einen 6mm-Inbus-schlüssel.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 12.2009

INA 0049

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

