



## PRODUKTINFORMATION

Die Farbe des Silikons bei einigen Payen ASTADUR Zylinderkopfdichtungen wird von schwarz auf rot geändert. Dies hat keine Auswirkung auf die Funktionsweise. Diese kosmetische Veränderung betrifft folgende Teilenummern:

AB5440	AG8340	BM840	BR430	BX620
AB5450	AS450	BP280	BR440	BZ130
AE5040	BG650	BR420	BX080	

ALT



NEU



Bitte beachten Sie, dass die Einführung der neuen Version erst jeweils nach Aufbrauch der Lagerbestände erfolgt. Auch die in Sätzen enthaltenen Zylinderkopfdichtungen sind hiervon betroffen.

Weitere Informationen finden Sie auf:

[www.fmecat.eu](http://www.fmecat.eu)

Technologie ermöglicht  
Motoren in Leichtbauweise

