



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## beim Schleppebel 422 0053 10

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW

**Modelle:**

Audi: A1, A3  
 Seat: Altea, Ibiza, Leon  
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,  
 Jetta III, Passat (C3\_), Polo (6R\_),  
 Polo (9N\_)

Motoren: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,  
 1.6 FSI

Art-Nr.: 422 0053 10

OE-Nummer: 036 109 411 E  
 036 1 09 411 G  
 036 109 411 H  
 036 109 411 J

Beim Austausch des Schleppebels 422 0053 10 können am Fahrzeug die in Bild 1 und Bild 2 gezeigten Varianten verbaut sein.

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet die Schleppebel-Variante in Bild 1 an.

**Der Austausch erfolgt immer satzweise!**

Bei Defekten an einem oder mehreren Schleppebeln sollte immer ein Austausch der kompletten Schleppebel des Motors erfolgen. Um Mehrfachreparaturen und höhere Kosten zu vermeiden, sollten im Instandsetzungsfall immer Schleppebel und Ventilspielausgleichselement gemeinsam gewechselt werden.



Bild 1: Variante 1



Bild 2: Variante 2

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***

Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.