

PKW

Steuerdosen mit Positions-Sensor

Reparaturen an Turboladern mit variabler Turbinengeometrie im Bereich PKW- und Transporter sind durch den Turbolader-Hersteller oft nicht freigegeben.

Für verschiedene VW, Audi, Seat und Skoda-Modelle sind auch separate Steuerdosen mit Positions-Sensor im Lieferprogramm:

BE-Artikelnummern	215270	201246
Steuerdosen (neu)		
BE-Artikelnummer	128065SD	neu im Sortiment
Steuerdose (bisher)		
OE-Nummer Steuerdose	03L198716A	03L198716B
BE-Artikelnummern	128063	128551
Turbolader	128065	128552
	128066	128985
Motorcodes	CBAA	CFFA
	CBAB	CFFB
	CBBA	CFFD
	CBBB	CFHD
	CBDA	CFHE
	CBDB	CFHF
	CBDC	CLCA
	CEGA	CLCB
	CJAA	CLHC
		CLJA



Wichtig: Die Steuerdose muss mit dem Fahrzeug-Diagnose-Tester eingestellt werden.

Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrem Fahrzeugteile-Großhändler auf.

JETZT für unseren Technik-Informationsdienst „TURBO-Tipp“ auf www.be-turbo.de anmelden und informiert sein!

