

Stand: 04.2016

PKW

Steuerdosen mit Positions-Sensor

Reparaturen an Turboladern mit variabler Turbinengeometrie im Bereich PKW- und Transporter sind durch den Turbolader-Hersteller oft nicht freigegeben.

Für verschiedene VW, Audi, Seat und Skoda-Modelle sind auch separate Steuerdosen mit Positions-Sensor im Lieferprogramm:



BU-Artikelnummern Steuerdosen (neu)	215270	201246
BU-Artikelnummer Steuerdose (bisher)	128065SD	neu im Sortiment
OE-Nummer Steuerdose	03L198716A	03L198716B
BU-Artikelnummern Turbolader	128063 128065 128066	128551 128552 128985
Motorcodes	CBAA CBAB CBBA CBBB CBDA CBDB CBDC CEGA CJAA	CFFA CFFB CFFD CFHD CFHE CFHF CLCA CLCB CLHC CLJA

Wichtig: Die Steuerdose muss mit dem Fahrzeug-Diagnose-Tester eingestellt werden.

Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrem Fahrzeugteile-Großhändler auf.