



Bitte alle betreffenden
Seiten pro Teilenummer
ändern

Datum	Teilenummer	Produkt	Katalog-Nummer	Fahrzeughersteller	Seiten	Motoren	Kommentar
Dez-11	CAM702	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	5 & 6	AFB, AKE, AKN, AYM, BCZ & BFC	Einbauposition ist richtig "Zyl 4-6"
Dez-11	CAM703	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	5 & 6	AFB, AKE, AKN, AYM, BCZ & BFC	Einbauposition ist richtig "Zyl 1-3"
Dez-11	CAM702	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	7	AKE & BCZ	Einbauposition ist richtig "Zyl 4-6"
Dez-11	CAM703	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	7	AKE & BCZ	Einbauposition ist richtig "Zyl 1-3"
Dez-11	CAM702	Nockenwellen	CATAE1101	Skoda	85	AYM	Einbauposition ist richtig "Zyl 4-6"
Dez-11	CAM703	Nockenwellen	CATAE1101	Skoda	85	AYM	Einbauposition ist richtig "Zyl 1-3"
Dez-11	CAM702	Nockenwellen	CATAE1101	VW	85	AFB & AKN	Einbauposition ist richtig "Zyl 4-6"



Bitte alle betreffenden
Seiten pro Teilenummer
ändern

Datum	Teilenummer	Produkt	Katalog-Nummer	Fahrzeughersteller	Seiten	Motoren	Kommentar
Dez-11	CAM703	Nockenwellen	CATAE1101	VW	85	AFB & AKN	Einbauposition ist richtig "Zyl 1-3"
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	4	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	78	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	81	BLS	CAM672 austauschen mit CAM904
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Skoda	84	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Skoda	85	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	VW	100	BLS	CAM672 austauschen mit CAM904



Bitte alle betreffenden Seiten pro Teilenummer ändern							
Datum	Teilenummer	Produkt	Katalog-Nummer	Fahrzeughersteller	Seiten	Motoren	Kommentar
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	VW	104 / 105 / 108	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM672	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	82 / 83	BLS	CAM672 passt nicht für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	Audi	4	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	78	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Altea Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	79	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Cordoba Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	Seat	82 / 83	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Leon & Toledo III Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	Skoda	85	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Octavia & Superb Motor 1.9D BLS



Bitte alle betreffenden
Seiten pro Teilenummer
ändern

Datum	Teilenummer	Produkt	Katalog-Nummer	Fahrzeughersteller	Seiten	Motoren	Kommentar
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	VW	101	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Caddy III Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	VW	112	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Touran Motor 1.9D BLS
Jan 12	CAM904	Nockenwellen	CATAE1101	VW	104 /105 / 108	BLS	CAM904 ist die richtige Nockenwelle für Golf, Jetta & Passat Motor 1.9D BLS