

Hydrostößel für VAG Pumpe-Düse-Motoren - Der Unterschied liegt im Detail

Alte Ausführung - 420 0102 10

Hersteller: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modelle:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motoren: 1.9 TDI

OE-Nr.:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA




Bild 1: 420 0102 10 ist nicht tauschbar mit 420 0209 10

Neue Ausführung - 420 0209 10

Hersteller: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle (Auszug):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motoren: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE-Nr.:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Technischer Hintergrund:

Im Zuge der Einführung von Rußpartikelfiltern wurde der Einsatz von Hydrostößeln notwendig, welche über eine deutlich höhere Oberflächengüte verfügen. Durch ein spezielles Beschichtungsverfahren erhalten die Stößel eine Oberfläche, die sie korrosionsbeständiger, reibungsärmer und verschleißfester macht. Für VAG Pumpe-Düse-Motoren gibt es zwei unterschiedliche Stößel, welche Schaeffler Automotive Aftermarket im freien Ersatzteilmarkt anbietet.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die in unseren Katalogmedien hinterlegten Eingrenzungen der Fahrzeuganwendungen der beiden Artikelnummern. Gemäß den Herstellerangaben werden diese Eingrenzungen ständig überarbeitet und aktualisiert. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die alte Ausführung nicht bei Fahrzeugen verwendet werden darf, bei denen bereits die neue Version eingesetzt ist. Umgekehrt ist eine Verwendung möglich.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 08.2009

INA 0038

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

