

ABHILFE GEGEN GERÄUSCHE IM BEREICH DES NEBENAGGREGATETRIEBES

TECHNISCHE INFO NR. 1108

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Opel Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

BETROFFENE MOTOREN:

Z18XER

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
55379	1204484

WICHTIGER HINWEIS!

RUVILLE empfiehlt die betroffenen Fahrzeuge mit starrer Generatorriemenscheibe auf den Generatorfreilauf 55379 umzurüsten. Achtung: Unbedingt den beiliegenden Einbauhinweis beachten!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Durch starke Schwingungen des Keilrippenriemens kann es bei oben genannten Fahrzeugen mit starrer Generatorriemenscheibe zu starker Geräuschbildung kommen.

Als technische Lösung bietet RUVILLE für diese Fahrzeuge einen Generatorfreilauf an. Dieser mindert die dynamischen Belastungen im Nebenaggregatetrieb und verhindert so die Geräuschbildung.




Bild 1: Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf



Bild 2: Generatorfreilauf 55379



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.