

GEÄNDERTES ZAHNRIEMENKIT 5558070

TECHNISCHE INFO NR. 1109

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Mitsubishi	Carisma, Space Star
Nissan	Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall	Movano, Vivaro
Renault	Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
VOLVO	S40, V40

BETROFFENE MOTOREN:

1,9 D

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
5558070	Mitsubishi: MW 3062 1589
	Nissan: 16806-00QAF
	16806-00QAJ
	16806-00Q0A
	Opel/Vauxhall: 91158706
	Renault: 77 01 477 048
Volvo:	30777408
	31272975

WICHTIGER HINWEIS!

Bei den genannten Volvo-Modellen ist der Austausch der Kurbelwellenschraube vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Beim Austausch des Zahnriemens ist es bei oben genannten Modellen der Marke Volvo laut Fahrzeughersteller immer erforderlich, die Kurbelwellenschraube zu tauschen. Aus diesem Grund ist die Kurbelwellenschraube Bestandteil des Zahnriemenkits 5558070 (Bild 1).

Die anderen genannten Fahrzeughersteller haben diesbezüglich keine Wechselvorgaben. Grundsätzlich ist es jedoch zu empfehlen, auch hier die mitgelieferte Kurbelwellenschraube zu verbauen.



Bild 1: 5558070 - RUVILLE-Reparaturkit für den Steuertrieb mit Zahnriemen 555523, Spannrolle 55580 und Kurbelwellenschraube



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

 **RUVILLE**
YOUR PARTNER