

# TECHNISCHE INFORMATION



N° 01/2010 – 1/3 – 12/02/2010  
**FEDERBEINLAGERKIT KB659.26**  
**KB659.27 – KB659.34 – KB659.35**

NTN-SNR hat mehr als 200 Referenzen Federbeinlager-Kits in seinem Lieferprogramm. Diese Kits garantieren in Verbindung mit neuen Stoßdämpfern beste Fahreigenschaften. Das Federbeinlager-Kit ist das Bindeglied zwischen McPherson-Federbein und Chassis. Es sorgt bei jeder Radumdrehung für Ruhe, Dämpfung und Lenkpräzision.

## INHALT

*Kit-Inhalt:*

- 1 Domlager
- 1 **Federteller (außer KB659.26/27)**
- 1 Dichtung
- 1 Federbeinlager (Kugellager)
- 3 Schrauben
- 1 Mutter
- 1 Unterlegscheibe



**Der Federteller ist nicht im Lieferumfang des SNR-Kits KB659.26 und KB659.27 enthalten.**



# TECHNISCHE INFORMATION



N° 01/2010 – 2/3 – 12/02/2010  
FEDERBEINLAGERKIT KB659.26  
KB659.27 – KB659.34 – KB659.35

## MONTAGEHINWEISE

**Für eine korrekte Montage:**

**1) Beachten Sie die Montagerichtung des Federbeinlagers (Kugellagers) auf dem Federteller:**




Federteller ohne Federbeinlager

**Schwarze Seite des  
Federbeinlagers nach  
„oben“ in Richtung Domlager**



Federteller mit Federbeinlager



**2) Beachten Sie die Montagerichtung der Dichtung:**



**Dichtlippe nach „oben“  
in Richtung Domlager**

# TECHNISCHE INFORMATION



N° 01/2010 – 3/3 – 12/02/2010  
**FEDERBEINLAGERKIT KB659.26**  
**KB659.27 – KB659.34 – KB659.35**

### 3) Einsetzen des Domlagers in das Modul aus Tellerfeder + Federbeinlager + Dichtung:



Zustand nach Montage

## ANWENDUNGEN

### KB659.26 – KB659.27 – KB659.34 – KB659.35:

HERSTELLER	ANWENDUNG	Ab Baujahr	Bis Baujahr	DESCRIPTION	KIT (KB)	FEDERBEINLAGER	POSITION		
CITROEN	Jumper (244)	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.26	M259.05	VA	Links	
CITROEN					KB659.27	M259.05	VA		Rechts
CITROEN	Relay I Restyling	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.26	M259.05	VA	Links	
CITROEN					KB659.27	M259.05	VA		Rechts
FIAT	Ducato 10Q /Ducato 11Q /Ducato 15Q /Ducato 18Q (244)	1/2002	6/2006	TP(-)	KB659.26	M259.05	VA	Links	
FIAT					KB659.27	M259.05	VA		Rechts
PEUGEOT	Boxer Restyling (244)	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.26	M259.05	VA	Links	
PEUGEOT					KB659.27	M259.05	VA		Rechts
CITROEN	Jumper I (244)	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.34	M259.05	VA	Links	
					KB659.35	M259.05	VA		Rechts
CITROEN	Relay I Restyling	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.34	M259.05	VA	Links	
					KB659.35	M259.05	VA		Rechts
FIAT	Ducato 10Q /Ducato 11Q /Ducato 15Q /Ducato 18Q (244)	1/2002	6/2006	TP(-)	KB659.34	M259.05	VA	Links	
					KB659.35	M259.05	VA		Rechts
PEUGEOT	Boxer Restyling (244)	1/2002	6/2006	SUM(-)	KB659.34	M259.05	VA	Links	
					KB659.35	M259.05	VA		Rechts

VA= Vorderachse

#### KB659.26 (Links)



#### KB659.27 (Rechts)



#### KB659.34 (Links)



#### KB659.35 (Rechts)

